

# Ficha Técnica

## PLASTE FIBRA

Código: 77250 Plastes y masillas

**JUNO**

### DESCRIPCIÓN

Masilla flexible reforzada con fibra de vidrio lista al uso. Compuesta por copolímeros acrílicos.

### USO: INTERIOR - EXTERIOR

Recomendado para el sellado y armado de fisuras y grietas dinámicas sobre hormigón, yeso, superficies pintadas...

### PROPIEDADES

- Reforzada con fibra de vidrio
- No se agrieta ni se fisura
- Puede sustituir a las cintas elásticas, bandas de fibra o papel y mallas de refuerzo
- Gran adherencia sobre hormigón, cemento, yeso, madera, pinturas plásticas, poliestireno...
- Elasticidad permanente
- Resistente al envejecimiento
- Pintable con todo tipo de pinturas o revestimientos, excepto epoxi o poliuretanos al disolvente
- Resistente al agua

**Aspecto:** Pasta

**Color:** Grisáceo claro

**Densidad:**  $1,2 \pm 0,05$  g/cc

**Granulometría:** 0.3 mm con fibra

**Tiempo de trabajo (20 °C):** Ilimitado

**Secado:** 2 a 24 h, variable según espesor y condiciones ambientales

**Espesor máximo por capa:** 3 mm

**Lijado/ Pintado:** Después de seco

**Diluyente:** Agua

**Rendimiento teórico:** 1.2 kg/m<sup>2</sup>/mm de espesor

77250 GRISÁCEO



Formato: 0,75 / 4 L

# Ficha Técnica

## PLASTE FIBRA

Código: 77250 Plastes y masillas



### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

**SUPERFICIES NUEVAS.** Eliminar el polvo y sanear la superficie a tratar. Para el puenteado de fisuras, introducir la masilla con espátula en la fisura y puentear la fisura con un espesor de capa de 0,3 a 3 mm. Para el relleno de grietas, abrirlas en "V", eliminar el polvo e imprimir. Aplicar la masilla con espátula en capas consecutivas evitando que queden bolsas de aire. Aplicar en exceso para que el sobrante pueda ser alisado con espátula o llana a ambos lados de la grieta. Aplicar un espesor de capa de 0,3 a 3 mm, con el fin de conseguir el refuerzo y puenteo adecuado.

Una vez seco, en interiores, emplastecer con una masilla plástica, con el fin de rellenar la merma, facilitar el lijado y regularizar la absorción del soporte. Dejar secar y una vez seco, lijar y proceder al acabado.

### CONSEJOS DE APLICACIÓN

El soporte debe estar sano, seco, libre de polvo, grasas y sustancias antiadherentes.

La Tª del soporte debe estar entre 5 - 30 °C. No aplicar con pleno sol.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C, ni superiores a 35 °C.

No aplicar sobre soportes sometidos a humedad permanente, ni capilar, ni en zonas donde el agua pueda discurrir permanentemente.

**MÉTODO DE APLICACIÓN.** Aplicar con llana o espátula.

**LIMPIEZA.** Limpiar los útiles de trabajo con agua inmediatamente después de usar.

### SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad necesaria, teniendo en cuenta los m², la porosidad y textura del soporte.

Almacene el material sobrante en lugar ventilado y seco. El envase debe estar limpio y ser del tamaño adecuado para la cantidad de producto sobrante.

Cerrar los envases cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar derrames. Preservar los envases de la humedad y de las altas temperaturas.

Recupere el producto no utilizado para darle un nuevo uso y reducir los efectos ambientales.

No comer, beber, ni fumar durante la preparación y aplicación del producto. Las operaciones de preparación de superficies y aplicación deben realizarse con las correspondientes medidas de seguridad. Para más información consultar la Ficha de Seguridad.

En caso de contacto con los ojos lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños.

No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Consulte a su ayuntamiento sobre el correcto reciclaje tanto del envase como de desechos y sobrantes de pintura de acuerdo a ley y principios de respeto medioambiental.